

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง

ที่ สฎ ๐๐๒๒/ว ๕๒๕๕



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

เลขที่รับ ..... ๕๐

วันที่ ..... ๕ มิ.ย. ๖๖

เวลา ..... ๑๙.๕๐

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถนนดอนนก อำเภอเมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ติดตามข้อมูลอาคาร ๙ ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ

เรียน นายกเทศมนตรีทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลอาคาร ๙ ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๑๔๒๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ติดตามข้อมูลอาคาร ๙ ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ โดยให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลอาคาร ๙ ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลหรือติดตามแจ้งเตือนให้มีการตรวจสอบอาคารตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบันระบบฐานข้อมูลอาคาร ๙ ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบยังขาดข้อมูลอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่ได้ทำการสำรวจรวบรวมข้อมูล โดยขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดติดตามให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลอาคาร ๙ ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบและรายงานจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนพร้อมทั้งส่งสำเนาใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารเมื่อได้มีการออกไปรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารแล้ว

เพื่อให้อาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบได้รับการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัยกับผู้ใช้อาคาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอให้ท่านดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลอาคาร ๙ ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามแบบฟอร์ม และรายงานข้อมูลเป็นประจำทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนพร้อมทั้งส่งสำเนาใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารเมื่อได้มีการออกไปรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารแล้ว ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรันดร์ - เจริญวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



แบบรายงานข้อมูลอาคาร ๙ ประเภท  
ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ฝ่ายปฏิบัติการ

โทร./โทรสาร ๐ ๗๗๒๗ ๓๙๓๖

สป.มท. ๖๕๑๗๑

